EDF CNPE DE BELLEVILLE

CONSIGNES D'UTILISATION D'UN APPAREIL DE RADIOPROTECTION INDIVIDUEL





Nom de l'équipement:

RADIAMETRE

Référence constructeur:

ESM - FH40 F3

Utilisation de l'appareil:

Radiamètre portable destiné à la mesure du débit d'équivalent de dose. Appareil étanche, permettant des mesures de faibles valeurs de débit de dose (de l'ordre du µSv/h).

Données techniques

Compteur Geiger Muller. Alarme sonore 85 dB(A) à 10cm. Gamme de mesure de 1 µSv/h à 10Sv/h (FH40F3). Alimentation 1 pile LF22 9v. Autonomie avec pile alcaline > 70h. Température fonctionnement : -30°C à +50°C. Poids : 500 grammes environ avec piles. Appareil étanche IP65

CONDITIONS D'UTILISATION

Mise en service:

- Contrôler la date de validité de l'appareil (étiquette d'étalonnage).
- Appuyer brièvement sur la touche Marche/Arrêt : •
- Un bip retentit et l'afficheur indique 888 + unité de mesure + symbole pile.
- L'appareil passe ensuite en Mode Mesures (voir afficheur ci-contre).

Eclairage:

- Pour la lecture dans les endroits sombre, appuyer brièvement sur la touche Eclairage : 🕁
- ✓ L'extinction s'effectue en pressant ce même bouton.

Bips sonores:

- ✓ Pour activée un bip sonore lors de détection d'impulsions, presser la touche : □
 ✓ L'afficheur affiche le pictogramme équipplement (
- L'afficheur affiche le pictogramme équivalent (◁).
- Pour désactivée cette fonction ou acquitter une alarme presser cette même touche.

Mise à l'arrêt :

✓ Appuyer brièvement sur la touche Marche/Arrêt : ⊙

Fonction Dialogue:

- Depuis l'écran de mesure:

 - Appui continu sur <☐: Affichage du seuil d'alarme de débit de dose.
 - Appui simultané de **⊙** + < :Valeur maxi du débit de dose atteint depuis la mise en service de l'appareil.
 - Appui simultané de **⊙** + □<::Mode compteur (calcul de débit de dose moyen sur 400imp pour mesure de débit faible).
 - En relachant ces touches → Retour à l'écran de mesures.
 - Nota : Si une sonde est connectée à l'appareil, les fonctions dialogue « seuil d'alarme », « valeur maxi » et « compteur » seront exprimées par des valeurs de contamination (en coups par seconde :cps).

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ALARME OU DEFAUTS

Apparition d'un signal sonore continu + affichage clignotant + ◁ : Dépassement de seuil d'alarme de l'appareil.

- Adapter la conduite au seuil d'alarme programmé. Si le seuil débit dose >2mSv/h : Evacuer et baliser le chantier, prévenir la SRP.
- Si activité dans un local Zone Orange (avec accès adéquat) et seuil > 2mSv/h : Ne pas stationner inutilement, évacuer la zone.

Apparition du signal :

- Tension batterie < 6V : Autonomie faible. Finir l'activité, évacuer le chantier et faire procéder à l'échange de l'appareil au magasin SRP.
- + Message Err: Batterie HS (< 5V). Evacuer le chantier et faire procéder à l'échange de l'appareil au magasin SRP

AGENT DE LA SECTION SRP: PARAMETRAGE DES SEUILS D'ALARME

- Appareil éteint, appuyer simultanément sur les touches **②** + \(\) jusqu'à apparition du seuil d'alarme de débit de dose à l'écran.
- En appuyant sur la touche 🖒 : défilement des 14 seuils possibles de débit de dose. Valider le seuil retenu avec la touche 💢
- L'appareil propose ensuite 14 seuils d'alarme de dose perçue. Comme précédemment, défilement avec : □ et validation avec : □ tourisse de la comme précédemment de la comme précédemment et la comme précédement et la comme préc
- A tout moment, ou en fin de paramétrage de ces 2 seuils possibles le retour en écran de mesure s'effectue en pressant la touche •
- Nota : Cette opération pourra être réalisée identiquement pour 14 seuils d'alarme de contamination avec une sonde adéquat connectée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- Appareil fragile et coûteux : **Ne pas faire tomber**.
- Allumer et contrôler l'appareil avant de se rendre sur le chantier. Ne pas utiliser si apparition d'alarmes et/ou défauts (échanger le cas échéant au près du magasin SRP).

Rédacteur (nom et visa) :

David RINGEVAL



11/05/2006

Référence / Indice : FH40 F3 Indice 01





FAG