C'est arrivé à un collaborateur...

Lors de l'aiguillage de la fibre optique, Des tubes IRO sont utilisés pour l'aiguillage. Ils se bloquent dans une maille de cablofil, ils cintrent puis cèdent.

Un morceau de tube IRO heurte mon ceil gauche





Causes

- Non port des lunettes de sécurité
- Utilisation inappropriée des tubes IRO, cassant (vétustes et exposés aux UV) et d'un diamètre inférieur à une « maille » du cablofil
- Impossibilité technique d'utiliser une aiguille (souplesse + Sortir du chemin de câble par les maillons)



Bonnes pratiques







- Je porte mes lunettes de sécurité
- J'utilise un équipement adapté à la tâche : des cannes d'aiguillages sont disponibles au magasin sur demande (Cf photos).
- Interdiction d'utiliser les tubes IRO pour l'aiguillage des câbles